

Devis

SWISS FAST REPAIR

Av. des Boveresses 84
1010 Lausanne/VD
SUISSE
Tel. : 0041798625365

TVA: CHE-320.529.765

Le 10/07/2019

garage b&c
7 rue jaubert
13005 Marseille
Tél. : 618471302
laurent@web-bandc.com

NZ-123-FR - RENAULT - kangoo

	Ø10	Ø20	Ø30	Ø30 et +	UT	Prix
1 Hayon / trunk	10	20	30	10	62	620
2 Pavillon / roof	10	0	0	0	12	120
3 Capot / bonnet	0	0	14	0	25	250
4 Aile Arr. G. / fender rear L 0		30	0	0	25	250
5 Porte Arr. G./ rear door L 40		0	0	0	21	210
6 Porte Av. G. / front door L 0		0	0	0	0	0
7 Aile Av. G. / front fender L 0		0	0	0	0	0
8 Aile Arr. D. / rear fender R 0		0	0	0	0	0
9 Porte Arr. D. / rear door R 0		0	0	0	0	0
10 Porte Av. D. / front door R 0		0	0	0	0	0
11 Aile Av. D. / front fender R 0		0	0	0	0	0
12 Brancard G. / pillar L 0	0	0	0	0	0	0
13 Brancard D. / pillar R 0	0	0	0	0	0	0
14 Autres. / Other 0	0	0	0	0	0	0
Total des impacts	60	50	44	10	145	1450

Total des UT
145

Accessoires
10.00 %

Prix Total
1595 EUR

Il est possible d'ajouter un commentaire et des photos. Les frais accessoires sont paramétrables.